



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А тел 712-87-48

Предписание № 2-24-411/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга); ИНН: 7816164567

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 21 мая 2019 года № 2-24-411

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 июня 2019 года по 01 июля 2019 года Барановым Максимом Романовичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы, расположенного по адресу: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60, корп. 3, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Саблиной Анной Алексеевной – директором ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.1	01.06.2020	

2.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение кладовой информатики не соответствует требуемому пределу огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	01.06.2020
3.	Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение кладовой спортивного инвентаря не соответствует требуемому пределу огнестойкости	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	01.06.2020
4.	На дверях помещений складского и производственного назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности кладовой информатики, спортивного инвентаря)	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»)	01.06.2020
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из спортивных залов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ, п.35	01.06.2020
6.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» из актового зала	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст.52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3, СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	01.06.2020
7.	При включении автоматической установки пожарной сигнализации не происходит отключение систем общеобменной вентиляции.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 83, ч.9 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.6.24. <u>СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности</u>	01.06.2020
8.	Не установлен противопожарный нормально открытый клапан с нормируемым пределом огнестойкости в вентканале, пересекающим противопожарные перегородки и перекрытия кладовых	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п.6.10. п. 6.22 <u>СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности</u>	01.06.2020
9.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее ширины марша лестницы	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.52, ч.1 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 4.2.5 СП	01.06.2020

		1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы		
10.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (коридор 3 этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.06.2020	
11.	Допускается хранение предметов в вентиляционной камере	ППР в РФ, п.23 б	01.06.2020	
12.	В здании школы не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"	ППР в РФ, п.14	01.06.2020	
13.	Допускается устройство раздевалки на путях эвакуации (коридор у зала ритмики)	ППР в РФ, п.36 б	01.06.2020	
14.	Допускается размещение различных материалов на путях эвакуации (коридор левого крыла)	ППР в РФ, п.36 б	01.06.2020	
15.	Помещение гардероба преподавателей не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Приложение А 4	01.06.2020	
16.	Дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке помещения гардероба, образованными перегородками, верхние края которых отстают от потолка менее, чем 0,6 м	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п.13.3.9	01.06.2020	
17.	Не предусмотрена защитная конструкция от механических повреждений пожарных извещателей в малом спортивном зале	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нор-	01.06.2020	

		мы и правила проектирования. п.13.3.13		
18.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (не производится речевое оповещение при включении автоматической пожарной сигнализации в левом крыле 2 го этажа; коридоре спортзала)	ППР в РФ, п.61	01.06.2020	
19.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (неисправны шлейфы №№1-1,1-2,1-3,1-18;127-5)	ППР в РФ, п.61	01.06.2020	
20.	Ширина эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничную клетку менее 1,2 метра.(2 этаж-левое крыло, правое крыло 3 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.52, ч.1 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Фрунзенского района

УНДПР ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

Баранов Максим Романович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«01» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Саблина Анна Алексеевна – директор

ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(Handwritten signature)
(подпись)