



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Санкт-Петербург, ул. Средняя, д. 3, лит. А тел 712-87-48

Предписание № 2-24-271/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа №603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ИНН: 7816164567
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение начальника ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 24 апреля 2018 года № 2-24-271
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 мая 2018 года по 30 мая 2018 года Барановым Максимом Романовичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – административно бытового здания, расположенного по адресу: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.60, к.3, лит. А (указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Саблиной Анной Алексеевной – директором Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.70	01.11.2018	

2.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника (пом.склада каб. информатики, мастерской, холодильной камеры, раздевалки пищеблока, каб.лыжная-І,ІІ)	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.42в	01.11.2018
3.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода (выход из актового зала)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2018
4.	Дверь, на путях эвакуации, открывается не по направлению выхода (засценный выход из актового зала).	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п. 34	01.11.2018
5.	Запоры на дверях эвакуационного выхода (выход из столовой), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ) п. 35	01.11.2018
6.	При отделке путей эвакуации (пол коридора) допущено применение строительных материалов, не имеющих соответствующих документов, позволяющих установить возможность их применения	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2018
7.	Помещение костюмерной не защищено автоматической установкой пожарной защиты	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Приложение А 4	01.11.2018
8.	Не обеспечено размещение пожарных извещателей на несущих строительных конструкциях (каб. технологии)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст.52, ч.2 ст. 54, ч.2 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 13.3.4	01.11.2018

